Пример 10. Расчет шпунта усиленного анкерами совместно с грунтовым массивом котлована (применение нелинейных элементов грунта, моделирование предварительного натяжения анкеров, моделирование процесса экскавации котлована)

Цели и задачи:

- показать технологию моделирования многослойного основания с применением теории прочности Кулона-Мора;
- продемонстрировать технологию построения расчетной схемы конструкций ограждения котлована в процессе монтажа;
- показать технологию нелинейного расчета системы "нелинейно-деформируемое основание линейно-деформируемые конструкции ограждения" с учетом процесса монтажа и разработки котлована;
- произвести расчет с учетом модуля деформации грунта по ветви вторичного нагружения (учет разгрузки модели грунта).

Исходные данные:


Профиль трехслойного основания с размерами 60 х 20 м, толщиной 1м (рис.10.1).

Котлован с размерами 20 х 8 м (рис.10.1).

Вертикальные конструкции ограждения высотой 14 м (рис.10.1).

Опоры анкеров длиной 3 м, анкера длиной 10 м, расположенные под углом 45° (рис.10.1).

Расчет производится для сетки профиля основания с размерами КЭ 1 х 1 м.



1- шпунтовое ограждение

2- анкера

3- опоры анкеров

I- насыпной грунт

II- песок

III- суглинок

Рис.10.1. Схема конструкций ограждения котлована и нагрузок на многослойное основание


Нагрузки:

• загружение 1 – собственный вес грунта трехслойного основания;

- загружение 2 постоянная равномерно-распределенная нагрузка g_1 = 1 т/м, постоянная равномерно-распределенная нагрузка g_2 = 0.5 т/м, приложенные на поверхность основания (рис.10.1), собственный вес конструкций ограждения;
- загружение 4 предварительное натяжение анкеров F = 5 т.

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР[®], выполните следующую команду Windows: Пуск ⇒ Программы (Все программы) ⇒ LIRA SAPR ⇒ ЛИРА-САПР 2015 ⇒ ЛИРА-САПР 2015.

Этап 1. Создание новой задачи



- В появившемся диалоговом окне Описание схемы (рис.10.2) задайте следующие параметры:
 - имя создаваемой задачи Пример10;
 - в раскрывающемся списке **Признак схемы** выберите строку **2 Три степени свободы в узле** (перемещения X,Z,Uy) X0Z.
- После этого щелкните по кнопке Подтвердить




Рис.10.2. Диалоговое окно Описание схемы



Диалоговое окно **Описание схемы** также можно открыть с уже выбранным признаком схемы. Для этого в меню **Приложения** в раскрывающемся списке пункта **Новый** выберите

команду 🔑 🔁 – Второй признак схемы (Три степени свободы в узле) или на панели

быстрого доступа в раскрывающемся списке **Новый** выберите команду — **Второй признак схемы (Три степени свободы в узле)**. После этого нужно задать только имя задачи.

Установка флажка Результаты расчета в отдельной папке в диалоговом окне Описание схемы дает возможность сохранять все результаты расчета для конкретной задачи в отдельной папке с именем, которое совпадает с именем задачи. Данная папка создается в каталоге хранения результатов расчета. Это удобно в том случае, если нужно найти результаты расчета для конкретной задачи и последующей передаче файлов результатов расчета или просмотра и анализа этих файлов с помощью проводника или других файловых менеджеров.

Этап 2. Создание геометрической схемы

Создание профиля основания

Вызовите диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей на закладке **Генерация балки-**

стенки, выбрав команду — Генерация балки-стенки в раскрывающемся списке Генерация регулярных фрагментов (панель Создание на вкладке Создание и редактирование).

- > Задайте шаг конечно-элементной сетки вдоль первой и второй осей:
 - Шаг вдоль первой оси: Шаг вдоль второй оси:

L(M) N1 60 **L(M) N**1 20.

- Остальные параметры принимаются по умолчанию (рис.10.3).
- После этого щелкните по кнопке – Применить.




Рис.10.3. Диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей

Смена типа конечных элементов основания

- ▶ Щелкните по кнопке Отметка блока на панели инструментов Панель выбора (по умолчанию находится в нижней области рабочего окна).
- Укажите курсором на любой узел или элемент (узлы и элементы окрашиваются в красный цвет).
- Щелчком по кнопке Смена типа КЭ (панель Схема на вкладке Расширенное редактирование) вызовите диалоговое окно Смена типа конечного элемента (рис.10.4).
- В этом окне в списке типов конечных элементов выделите строку Тип 281 физически нелинейный прямоугольный КЭ плоской задачи (грунт).
- Щелкните по кнопке — Применить.




Рис.10.4. Диалоговое окно Смена типа конечного элемента

Снимите выделение с узлов щелчком по кнопке — Отм Панель выбора.

– **Отмена выделения** на панели инструментов

Вывод на экран номеров узлов

- Щелкните по кнопке Флаги рисования на панели инструментов Панель выбора.
- В диалоговом окне **Показать** (рис.10.5) перейдите на вторую закладку **Узлы** и установите флажок **Номера узлов.**
- После этого щелкните по кнопке Перерисовать.




Рис.10.5. Диалоговое окно Показать

Добавление конструкций ограждения котлована, анкеров и опор анкеров



Для удобства работы можно производить увеличение или уменьшение схемы с помощью колеса мыши.

- ▶ Вызовите диалоговое окно Добавить элемент (рис.10.6) щелчком по кнопке элемент (панель Создание на вкладке Создание и редактирование).
- ▶ В этом диалоговом окне снимите флажок Создавать узлы в местах пересечения с другими КЭ.




Рис.10.6. Диалоговое окно Добавить элемент

- Для добавления конструкций ограждения котлована между узлами № 387 и 1241, 407 и 1261 (по вертикали), при установленных флажках Указать узлы курсором и Учитывать промежуточные узлы, укажите последовательно курсором на эти пары узлов (при этом между ними протягивается резиновая нить).
- Для добавления опор анкеров между узлами № 500 и 624, 538 и 658 (по наклонной) укажите последовательно курсором на эти пары узлов.
- Для добавления анкеров между узлами № 624 и 1058, 658 и 1078 (по наклонной) в диалоговом окне Добавить элемент снимите флажок Учитывать промежуточные узлы и после этого укажите последовательно курсором на эти пары узлов.

Смена типа конечных элементов анкеров и опор анкеров

- **Отметка элементов** в раскрывающемся списке **Отметка элементов** и Щелкните по кнопке Полигональная отметка на панели инструментов Панель выбора.
- С помощью левой клавиши мыши задайте замкнутый контур вокруг наклонных элементов опор анкеров сначала с левой стороны ограждения котлована между узлами № 500 и 624, а затем
 - Полигональная отметка на панели инструментов Панель выбора щелкнув еще раз кнопку – с правой стороны ограждения котлована между узлами № 538 и 658 (также элементы можно просто указать на схеме с помощью курсора).
- Щелчком по кнопке 🍍 Смена типа КЭ (панель Схема на вкладке Расширенное) редактирование) вызовите диалоговое окно Смена типа конечного элемента.
- В этом окне в списке типов конечных элементов выделите строку Тип 1 КЭ плоской фермы.
- Щелкните по кнопке *** - Применить.
- Выделите на расчетной схеме элементы анкеров находящиеся между узлами № 624 и 1058, 658 и 1078 с помощью полигональной отметки.
- В диалоговом окне Смена типа конечного элемента с помощью курсора выделите строку Тип 208 физически нелинейный специальный двухузловой КЭ для моделирования предварительного натяжения.
- Щелкните по кнопке •••
- Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка элементов на Щелкните по кнопке панели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения элементов.

Сохранение информации о расчетной схеме

- Для сохранения информации о расчетной схеме откройте меню Приложения и выберите пункт
- Сохранить (кнопка на панели быстрого доступа).
- В появившемся диалоговом окне Сохранить как задайте:
 - имя задачи Пример10;
 - папку, в которую будет сохранена эта задача (по умолчанию выбирается папка Data).
- Щелкните по кнопке Сохранить.

Этап 3. Задание граничных условий

Выделение узлов нижней грани основания

- Щелкните по кнопке Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на панели инструментов Панель выбора.
- С помощью курсора выделите узлы нижней грани основания № 1 61 (узлы окрашиваются в красный цвет).

Задание граничных условий в узлах нижней грани основания

- Щелчком по кнопке Связи (панель Жесткости и связи на вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Связи в узлах (рис.10.7).
- ▶ В этом окне, с помощью установки флажков, отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (X, Z).
- После этого щелкните по кнопке Применить (узлы окрашиваются в синий цвет).




Рис.10.7. Диалоговое окно Связи в узлах

Задание граничных условий в узлах боковых граней основания

- Выделите узлы крайней левой и крайней правой боковых граней основания.
- ▶ В диалоговом окне Связи в узлах отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (X). Для этого необходимо снять флажок с направления Z.
- Щелкните по кнопке Применить.
- Щелкните по кнопке Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на панели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения узлов.

Этап 4. Задание жесткостных параметров элементам расчетной схемы

Формирование типов жесткости

- ▶ Щелчком по кнопке Жесткости и материалы элементов (панель Жесткости и связи на вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Жесткости и материалы (рис.10.8,а).
- В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в появившемся окне Добавить жесткость (библиотеке жесткостных характеристик) щелкните по третьей закладке численного описания жесткости (рис.10.8,б).
- ▶ Выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения КЭ 281 284 численное (на экран выводится диалоговое окно для задания жесткостных характеристик выбранного типа сечения).




Рис.10.8. Диалоговые окна: а - Жесткости и материалы, б - Добавить жесткость

- ▶ В диалоговом окне Численное описание для КЭ 281 284 (рис.10.9) задайте параметры первого слоя грунта (насыпь):
 - модуль деформации грунта по ветви первичного загружения $\mathbf{E} = 800 \text{ т/m}^2$;
 - коэф. Пуассона V = 0.3;
 - толщина H = 100 см;
 - удельный вес грунта Ro = 1.6 т/м³;
 - сцепление $\mathbf{C} = 0.1 \text{ т/м}^2$;
 - предельное напряжение при растяжении \mathbf{Rt} = 0.01 т/м²;

- угол внутреннего трения Fi = 30 град;
- коэффициент перехода к модулю деформации грунта по ветви вторичного нагружения **Ке** = 3;
- в поле Комментарий введите Насыпь и выберите цвет для данной жесткости (зеленый).
- Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить.




Рис.10.9. Диалоговое окно Численное описание для КЭ 281 – 284

- ▶ Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей с помощью курсора выделите строку 1.КЭ 281-284 численное и дважды щелкните по кнопке Копирование.
- После этого в списке типов жесткостей выделите строку 2.КЭ 281-284 численное и щелкните по кнопке Изменить.
- ▶ В диалоговом окне Численное описание для КЭ 281 284 измените параметры для второго слоя грунта (песок):
 - модуль деформации грунта по ветви первичного загружения − E = 3000 т/м²;
 - коэф. Пуассона − V = 0.3;
 - толщина H = 100 см;
 - удельный вес грунта Ro = 1.7 т/м³;
 - сцепление $\mathbf{C} = 0.1 \text{ т/м}^2$;
 - предельное напряжение при растяжении $Rt = 0.01 \text{ т/m}^2$;
 - угол внутреннего трения Fi = 34 град;
 - коэффициент перехода к модулю деформации грунта по ветви вторичного нагружения **Ке** = 3;
 - в поле Комментарий введите Песок и выберите цвет для данной жесткости (желтый).
- Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить.
- ▶ В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите строку 3.КЭ 281-284 численное и щелкните по кнопке Изменить.
- ▶ Далее в диалоговом окне Численное описание для КЭ 281 284 измените параметры для третьего слоя грунта (суглинок):
 - модуль деформации грунта по ветви первичного загружения − E = 2000 т/м²;
 - коэф. Пуассона V = 0.33;
 - толщина H = 100 см;
 - удельный вес грунта Ro = 1.7 т/м³;
 - сцепление $\mathbf{C} = 0.8 \text{ т/м}^2$;

- предельное напряжение при растяжении $Rt = 0.08 \text{ т/m}^2$;
- угол внутреннего трения Fi = 29 град;
- коэффициент перехода к модулю деформации грунта по ветви вторичного нагружения Ke = 3;
- в поле Комментарий введите Суглинок и выберите цвет для данной жесткости (коричневый).
- Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить.
- ▶ После этого в диалоговом окне Добавить жесткость выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения КЭ 2 численное.
- **В** диалоговом окне **КЭ 2 численное** (рис.10.10) задайте параметры сечения конструкций ограждения:
 - жесткость элемента на осевое сжатие (растяжение) EF = 1.2e6 т (при английской раскладке клавиатуры);
 - жесткость элемента на изгиб вокруг оси Y1 − Ely = 12000 т*м²;
 - погонный вес q = 0.83 т/м;
 - в поле Комментарий введите Ограждение и выберите цвет для данной жесткости (красный).
- Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить.




Рис.10.10. Диалоговое окно КЭ 2 численное

- > После этого в диалоговом окне **Добавить жесткость** выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения **КЭ 1 численное**.
- ▶ В диалоговом окне КЭ 1 численное (рис.10.11) задайте параметры сечения опор анкеров:
 - жесткость элемента на осевое сжатие (растяжение) EF = 10000 т;
 - в поле Комментарий введите Опора анкера и выберите цвет для данной жесткости (малиновый).

Для ввода данных щелкните по кнопке
 Подтвердить.




Рис.10.11. Диалоговое окно КЭ 1 численное

- > После этого в диалоговом окне **Добавить жесткость** выберите двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения **КЭ 208 численное**.
- В диалоговом окне **Численное описание для КЭ 208** (рис.10.12), при включенной радио-кнопке способа задания сечения **Численное**, задайте параметры сечения анкеров:
 - жесткость элемента на растяжение **EF** = 8000 т;
 - максимальное растягивающее усилие **Nmax** = 1e9 т (при английской раскладке клавиатуры);
 - в поле Комментарий введите Анкер и выберите цвет для данной жесткости (синий).
- Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить




Рис.10.12. Диалоговое окно Численное описание для КЭ 208

Для того чтобы скрыть библиотеку жесткостных характеристик, в диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке Добавить.

Назначение жесткостей элементам расчетной схемы

- ▶ В диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 1.КЭ 281-284 численное.
- Щелкните по кнопке Назначить текущим (при этом выбранный тип жесткости записывается в строке редактирования Жесткость поля Назначить элементам схемы. Можно назначить текущий тип жесткости двойным щелчком на строке списка).
- Щелкните по кнопке Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка элементов на панели инструментов Панель выбора.
- С помощью курсора выделите три верхних ряда конечных элементов основания (толщина слоя 3 м).
- В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке Применить.
- ▶ В появившемся диалоговом окне Предупреждение (рис.10.13) щелкните по кнопке ОК (это сообщение появляется из-за того, что кроме пластинчатых элементов на расчетной схеме выделились ещё и стержневые элементы, которым данный тип жесткости назначить нельзя).





Рис.10.13. Диалоговое окно Предупреждение

- После этого в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 2.КЭ 281-284 численное.
- Щелкните по кнопке Назначить текущим.
- С помощью курсора выделите с четвертого по четырнадцатый включительно (от верха анкеров до
 низа элементов конструкций ограждения) ряды конечных элементов основания (толщина слоя 11 м).
- В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке Применить.
- **В** появившемся диалоговом окне **Предупреждение** щелкните по кнопке **ОК**.



- ▶ Далее в диалоговом окне Жесткости и материалы в списке типов жесткостей выделите курсором тип жесткости 3.КЭ 281-284 численное.
- > Щелкните по кнопке Назначить текущим.
- С помощью курсора выделите оставшиеся шесть рядов конечных элементов основания (толщина слоя 6 м).
- В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке — Применить.
- ➤ Затем в диалоговом окне Жесткости и материалы установите текущим тип жесткости 4.КЭ 2 численное.
- Щелкните по кнопке Отметка вертикальных стержней на панели инструментов Панель выбора.
- > С помощью курсора выделите все вертикальные элементы схемы.
- В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке — Применить.
- Установите текущим тип жесткости 6.КЭ 208 численное.
- ▶ Щелчком по кнопке ПолиФильтр на панели инструментов Панель выбора вызовите диалоговое окно ПолиФильтр, для того чтобы выделить элементы анкеров.
- **В** этом окне перейдите на вторую закладку **Фильтр для элементов**.
- ▶ Далее установите флажок По типу КЭ и в раскрывающемся списке с помощью курсора выберите строку Тип 208 физически нелинейный специальный двухузловой КЭ предварительного натяжения (рис.10.14).
- После этого щелкните по кнопке — Применить




Рис.10.14. Диалоговое окно Фильтр для элементов

- В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке Применить
- > Установите текущим тип жесткости **5.КЭ 1 численное**.
- ▶ В диалоговом окне Фильтр для элементов при установленном флажке По типу КЭ в раскрывающемся списке выберите строку Тип 1 –КЭ плоской фермы.
- Щелкните по кнопке – Применить.
- В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкните по кнопке — Применить.

Этап 5. Задание нагрузок

Формирование загружения № 1

- ▶ В диалоговом окне Фильтр для элементов в раскрывающемся списке По типу КЭ выберите строку Тип 281 физически нелинейный прямоугольный КЭ плоской задачи (грунт).
- Щелкните по кнопке — Применить.
- ▶ Для задания нагрузки от собственного веса элементов основания, щелчком по кнопке Добавить собственный вес (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно Добавить собственный вес (рис.10.15).
- ▶ В этом окне, при включенной радио-кнопке выделенные элементы и заданном коэф. надежности
 по нагрузке равном 1, щелкните по кнопке — Применить (в соответствии с заданным объемным весом Ro элементы загружаются нагрузкой от собственного веса).




Рис.10.15. Диалоговое окно Добавить собственный вес

Формирование загружения № 2

- Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке Следующее загружение в строке состояния (находится в нижней области рабочего окна).
- В диалоговом окне Фильтр для элементов в раскрывающемся списке По типу КЭ выберите строку Тип 10 универсальный пространственный стержневой КЭ.
- Щелкните по кнопке – Применить.
- Далее в диалоговом окне Добавить собственный вес включите радио-кнопку выделенные
 элементы и щелкните по кнопке Применить.
- Щелкните по кнопке Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на панели инструментов Панель выбора.
- > С помощью курсора выделите узлы верхней грани основания № 1230 1238.
- ▶ Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок на закладке Нагрузки в узлах (рис.10.16) выбрав

команду – **Нагрузка на узлы** в раскрывающемся списке **Нагрузки на узлы и элементы** (панель **Нагрузки** на вкладке **Создание и редактирование**).

▶ В этом окне по умолчанию указана система координат Глобальная, направление – вдоль оси Z.




Рис.10.16. Диалоговое окно Задание нагрузок

- > Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно Параметры нагрузки.
- ▶ В появившемся окне введите значение Р = 1 т (рис.10.17).
- Щелкните по кнопке Подтвердить.




Рис.10.17. Диалоговое окно Параметры нагрузки

- У С помощью курсора выделите узлы верхней грани основания № 1229 и 1239.
- После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно Параметры нагрузки.
- В появившемся окне введите значение P = 0.5 т.

- Щелкните по кнопке Подтвердить.
- > Далее выделите узлы верхней грани основания № 1264 1267.
- В диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке — Применить
- > После этого выделите узлы верхней грани основания № 1263 и 1268.
- **В** диалоговом окне **Задание нагрузок** щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно **Параметры нагрузки**.
- ▶ В появившемся окне введите значение Р = 0.25 т.
- Щелкните по кнопке
 Подтвердить.

Формирование загружения № 4

Смените номер текущего загружения, дважды щелкнув по кнопке — – Следующее загружение в строке состояния.



В данной задаче будет смоделировано пять стадий монтажа и пять нелинейных загружений. Чтобы это можно было сделать, нужно третье загружение оставить "пустыми", в четвертом задать предварительное натяжение анкеров, а в пятом задать фиктивную нагрузку в одном из крайних узлов основания по направлению граничных условий этого узла.

- В диалоговом окне **Фильтр для элементов** в раскрывающемся списке **По типу КЭ** выберите строку **Тип 208 физически нелинейный специальный двухузловой КЭ предварительного натяжения.**
- Щелкните по кнопке — Применить.
- После этого в диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на третью закладку Нагрузки на стержни.
- Щелчком по кнопке нагрузки на спецэлемент вызовите диалоговое окно Параметры.
- ▶ В этом окне задайте силу натяжения Р = 5 т (рис.10.18).
- Щелкните по кнопке
 Подтвердить.




Рис.10.18. Диалоговое окно Параметры

Формирование загружения № 5

Смените номер текущего загружения щелчком по кнопке — Следующее загружение в строке состояния.

- > Выделите узел нижней грани основания № 1.
- После этого в диалоговом окне Задание нагрузок перейдите на вторую закладку Нагрузки в узлах.
- У Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно Параметры нагрузки.

- ▶ В появившемся окне введите значение Р = 0.001 т.
- Щелкните по кнопке
 Подтвердить.
- ▶ Щелкните по кнопке Отметка узлов в раскрывающемся списке Отметка узлов на панели инструментов Панель выбора, чтобы снять активность с операции выделения узлов.

Корректировка флагов рисования

- ▶ В диалоговом окне Показать (рис.10.5) при активной закладке Узлы снимите флажок Номера узлов.
- Далее перейдите на первую закладку Элементы и установите флажок Показать жесткости цветом.
- ▶ После этого щелкните по кнопке

 − Перерисовать.

 Полученная расчетная схема представлена на рис.10.19.




Рис.10.19. Расчетная схема основания

Этап 6. Моделирование стадий возведения и нелинейных загружений

Моделирование стадий возведения

- ▶ Щелчком по кнопке ____ Монтаж (панель Нелинейность на вкладке Расчет) вызовите диалоговое окно Моделирование нелинейных загружений конструкции (рис.10.20).
- ▶ В этом окне, для создания первой стадии монтажа, перейдите на третью закладку Стадии и после
 - этого щелкните по кнопке **Добавить** (в левой части окна в поле **История** добавляется первая история нагружений и автоматически выделяется строка первой стадии монтажа).
- В диалоговом окне **Фильтр для элементов** в раскрывающемся списке **По типу КЭ** выберите строку **Тип 281 физически нелинейный прямоугольный КЭ плоской задачи (грунт).**
- Щелкните по кнопке – Применить.
- После выделения элементов в диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции (рис.10.20) в поле ввода Монтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные (в списке автоматически отображаются номера выделенных на схеме элементов).




Рис.10.20. Диалоговое окно **Моделирование нелинейных загружений конструкции** для задания монтажных стадий

- В диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции для создания второй

- Добавить.

- **В** диалоговом окне **Фильтр для элементов** снимите флажок **По типу КЭ**, установите флажок **По жесткости** и в раскрывающемся списке с помощью курсора выберите строку **4. КЭ 2 численное**.
- Щелкните по кнопке – Применить.

стадии монтажа шелкните по кнопке

- После выделения элементов в диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции в поле ввода Монтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные.
- Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке ______ Отмена выделения на панели инструментов Панель выбора.
- ▶ В диалоговом окне Фильтр для элементов в раскрывающемся списке По жесткости с помощью курсора выберите строку 1. КЭ 281-284 численное.
- ▶ При активной кнопке Отметка элементов в раскрывающемся списке Отметка элементов на панели инструментов Панель выбора, с помощью курсора выделите элементы 1-го слоя основания внутри элементов ограждения растягиванием резинового окна слева направо, как показано на рис.10.21.
- После выделения элементов в диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции в поле ввода Демонтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные.

 Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке инструментов Панель выбора.



- **Отмена выделения** на панели




Рис.10.21. Выделение элементов 1-го слоя основания внутри ограждения

В диалоговом окне **Моделирование нелинейных загружений конструкции** для создания

четвертой стадии монтажа щелкните по кнопке - Добавить.

- ▶ В диалоговом окне Фильтр для элементов снимите флажок По жесткости, установите флажок По типу КЭ и в раскрывающемся списке с помощью курсора выберите строку Тип 1 КЭ плоской фермы.
- Щелкните по кнопке — Применить.
- Далее в этом же окне в раскрывающемся списке По типу КЭ выберите строку Тип 208 физически нелинейный специальный двухузловой КЭ предварительного натяжения.
- Щелкните по кнопке Применить.
- > После выделения элементов в диалоговом окне **Моделирование нелинейных загружений конструкции** в поле ввода **Монтируемые элементы** щелкните по кнопке **Все отмеченные.**
- В диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции для создания пятой стадии монтажа щелкните по кнопке Добавить.
- В диалоговом окне Фильтр для элементов снимите флажок По типу КЭ, установите флажок По жесткости и в раскрывающемся списке с помощью курсора выберите строку 2. КЭ 281-284 численное.
- > С помощью курсора выделите 5 верхних рядов элементов 2-го слоя основания внутри элементов ограждения растягиванием резинового окна слева направо, как показано на рис.10.22.
- После выделения элементов в диалоговом окне Моделирование нелинейных загружений конструкции в поле ввода Демонтируемые элементы щелкните по кнопке Все отмеченные.
- Снимите выделение с элементов щелчком по кнопке ______ Отмена выделения на панели инструментов Панель выбора.




Рис.10.22. Выделение элементов 2-го слоя основания внутри ограждения

Моделирование нелинейных загружений

- В диалоговом окне **Моделирование нелинейных загружений конструкции** перейдите на первую закладку **Параметры** и выделите строку соответствующую второй стадии монтажа.
- После этого установите флажок Обнулить перемещения (рис.10.23).
- > Остальные параметры принимаются по умолчанию.
- Для ввода данных щелкните по кнопке Подтвердить.




Рис.10.23. Диалоговое окно **Моделирование нелинейных загружений конструкции** для задания параметров нелинейных загружений




Для того чтобы во второй стадии монтажа исключить деформации основания от нагрузки собственного веса, во втором нелинейном зугружении нужно установить флажок **Обнулить перемещения**. Напряжения суммируются автоматически в системе МОНТАЖ.

Этап 7. Нелинейный расчет схемы

Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке — Выполнить полный расчет (панель Расчет на вкладке Расчет).

Этап 8. Просмотр и анализ результатов расчета



В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с учетом перемещений узлов (рис.10.24). Для отображения схемы без учета перемещений узлов щелкните по кнопке
 – Исходная схема (панель Деформации на вкладке Анализ).




Рис.10.24. Расчетная схема с учетом перемещений узлов

Смена номера текущего загружения

В строке состояния (находится в нижней области рабочего окна) в раскрывающемся списке Сменить номер загружения выберите строку соответствующую пятому загружению (пятой стадии монтажа) и щелкните по кнопке
 Применить.

Отключение отображения нагрузок на расчетной схеме


- В диалоговом окне Показать перейдите на закладку Общие и снимите флажок Нагрузки.
- Щелкните по кнопке Перерисовать.

Вывод на экран изополей перемещений

- Утобы вывести на экран изополя перемещений по направлению Z, выберите команду
 Изополя перемещений в глобальной системе в раскрывающемся списке Мозаика/изополя и после этого щелкните по кнопке вкладке Анализ).

 Изополя перемещений по Z (панель Деформации на вкладке Анализ).
- Для отображения изополей перемещений по направлению X, щелкните по кнопке Изополя перемещений по X (панель Деформации на вкладке Анализ).

Вывод на экран мозаик напряжений



Для отображения мозаики напряжений по Nz, щелкните по кнопке — Мозаика напряжений по Nz (панель Напряжения в пластинах и объемных КЭ на вкладке Анализ).

Вывод на экран эпюр внутренних усилий

- Выведите на экран эпюру Му щелчком по кнопке му – Эпюры Му (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ).
- Для вывода эпюры N щелкните по кнопке стержнях на вкладке Анализ).

 Эпюры продольных сил N (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ).
- Утобы вывести мозаику усилия N, выберите команду Мозаика усилий в стержнях в раскрывающемся списке Эпюры/мозаика (панель Усилия в стержнях на вкладке Анализ).
- Для вывода мозаики усилия Му щелкните по кнопке на вкладке Анализ).

Формирование и просмотр таблиц результатов расчета

- Для вывода на экран таблицы со значениями усилий в элементах схемы выберите команду
 Стандартные таблицы в раскрывающемся списке Документация (панель Таблицы на вкладке Анализ).
- После этого в диалоговом окне Стандартные таблицы (рис.10.25) выделите строку Усилия.



По умолчанию стандартные таблицы создаются в формате CSV. Информация, которая выводится в данных таблицах, разделена по разным закладкам: исходные данные (например, коэффициенты для РСУ), если такие имеются; результаты для стержневых элементов: результаты для пластинчатых элементов и т. д.

При установке флажка **Создать обновляемую таблицу «Книги отчетов»** таблица будет создана только в формате CSV и вставлена в **«Книгу отчетов»**. Таблицу, которая находится в **«Книге отчетов»**, можно в дальнейшем обновлять в случае необходимости и верстать в отчет средствами **«Книги отчетов»**.

Чтобы изменить формат создаваемой таблицы, нужно в диалоговом окне **Стандартные таблицы** щелкнуть по кнопке **Выбрать формат** и в появившемся окне **Формат таблиц** выбрать нужный формат и подтвердить выбор щелчком по кнопке **ОК** (для создания таблиц в текстовом формате нужно включить радио-кнопку **Текстовые**. Для создания таблиц в формате HTML нужно включить радио-кнопку **HTML**. Для создания таблиц в формате для дальнейшей работы в режиме программы "Графический Макетировщик" нужно включить радио-кнопку **RPT**).

Выбранный формат таблиц запоминается и будет использован по умолчанию при дальнейшей работе со стандартными таблицами.




Рис.10.25. Диалоговое окно Стандартные таблицы

После анализа закройте таблицу щелчком по кнопке X – Закрыть.

Вывод на экран информации о перемещении верха шпунтового ограждения

У Чтобы вывести на экран информацию о перемещении верха шпунтового ограждения, щелкните по

кнопке — **Информация об узле или элементе** на панели инструментов **Панель выбора** и укажите курсором на один из верхних узлов шпунтового ограждения (например, с левой стороны котлована).

На экране появится диалоговое окно (рис.10.26) со значениями перемещений в указанном узле.




Рис.10.26. Диалоговое окно Информация об узле №